

## **Порядок проведения индивидуального мониторинга и мониторинга рабочего места**

В предъявляемой программе мониторинга рабочего места надо указать:

1. источники и их активности или высокое напряжение (для генераторов ионизирующего излучения),
2. виды ионизирующего излучения,
3. энергии излучения,
4. места измерений,
5. частоту измерений,
6. измеряемые величины и их единицы,
7. измерительные приборы, соответствующие виду ионизирующего излучения, энергии и активности радионуклидов,
8. измерения проводящее лицо или указать, с кем заключён договор о проведении мониторинга рабочих мест (предъявить копию договора),
9. методы измерений,
10. контрольные уровни и меры, которые следует принять в случае их превышения,
11. оценка и прогнозирование результатов измерений,

В предъявляемой программе индивидуального мониторинга надо указать:

1. список работников, которым проводится индивидуальный мониторинг,
2. вид проводимого индивидуального мониторинга (внешнего, внутреннего облучения),
3. выбор подходящих индивидуальных дозиметров (учитывая вид излучения, регистрируемую энергию и т.д.)
4. контрольные уровни и меры, которые следует принять в случае их превышения,
5. с кем заключён договор о проведении индивидуального дозиметрического контроля (предъявить копию договора).